

## Cava circolare

*Listato completo: cava circolare  
(cambio utensile manuale)*

*Cava circolare con diametro di 30 mm e profondita' di 10 mm, realizzata in due  
passate da 5 mm con una fresa a candela  $d = 12$  mm.*

T1

T10

G49I6

F100S1500M13

Z50R

G78X30Y40K30 D0=2 D1=0 D1=5 D3=-10

Z50R

X0Y150R

M30