



SENSO ANTIORARIO		Bouslim Aymen
Senso antiorario →	G42	
Profondità profilo	12	
Profondità di passata	4	
Punto di attacco uscita	X-40/Y0	
CAVA - Senso Antiorario		
Profondità CAVA →	3	
Profondità di passata →	1	
DOE	1	

Indicare il senso di percorrenza →

Indicare L1, L2...

Tracciare percorso utensile