


Settimana 13

13E1

Esercizio 1



Senso ORARIO

Attacco con G41

Profondità Profilo 2mm

Nr. di Passate 2

Punto di Attacco ed Uscita

x35 y-15

Cava in 3 passate da 1mm  
profondità totale 3mm  
DD=1